

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pinalito, San Pedro Pinula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0136-43	FECHA:	25 de abril de 2025



Foto 1: Cubierta de Lamina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Red de drenaje y fosa septica



Foto 4: Losa de Patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MGG

Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

