

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUISILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0142-43	FECHA:	08/01/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMPARA LED INCLUYE INTERRUPTOR



Foto 2: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE



Foto 3: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO





Foto 4: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---