

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Aguamecate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0143-43	FECHA:	08/01/2025



Foto1: Sustrucion de puerta de aula.




Foto 2: Sustrucion de loza de patio.



Foto 3: Restauración de Piso.



Foto 4: Sustrución de ventana.



Foto 5: Sustrución de loza de patio.



Foto 6: Sustrución de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---