

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUISILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0781-42	FECHA:	08/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS 4"



Foto 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO



Foto 3: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO (INCLUYE BASE CON MEZCLON)



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26




Foto 6: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

