

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS RISCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-0801-42	FECHA:	07/01/2025



Foto 1: Muro perimetral dañado



Foto 2: Paredes con exceso de humedad



Foto 3: Puerta dañada



Foto 4: Sanitarios en mal estado

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

