

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Pedro Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Manzanilla Aldea La Cumbre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-02-1414-43	FECHA:	7/01/2025



Foto1: Estado actual de lámina



Foto 2: Estructura deteriorada



Foto 3: Puertas de aulas y baño destruido



Foto 4: Estado actual de piso





Foto 5: Muro destruido



Foto 6: Reparacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

