

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Granada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21- 03- 0181- 43	FECHA:	8 de enero de 2025



Foto1: Reparación de pintura en puertas




Foto 2: pintura exterior e interior



Foto 3: Reparación de muro perimetral



Foto 4: Reparación de losa de patio



Foto 5: Sustitución de pila de concreto,



Foto 6: Reparación de nmuros de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra caroling Lorenza Martinez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Luis Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Granada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21- 03- 0181- 43	FECHA:	8 de enero de 2025



Foto1: reparacion de paredes de cocina

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5: S

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Carolina Lorenzo Martinez

 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público