

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN LUIS JILOTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JOSÉ LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-03-1136-42	FECHA:	7/01/2025



Foto 1: PUERTAS



Foto 2: VENTANAS




Foto 3: SUSTITUCIÓN PISO CERAMICO



Foto 4: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 5: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 6: REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

