

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Camelias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0017-46	FECHA:	06 de enero de 2025



Foto1: Espacios donde el agua se estanca y es necesario realizar impermeabilización. 5 espacios.



Foto2: Puerta de dirección y laboratorio se queda atorrada. Chapa de servicio sanitario de mujeres con defecto en doble llave.



Foto 3: Vidrio de ventana quebrado,



Foto 4: Cuneta de tierra, necesario sustituirla porque en invierno se forma demasiado fango.




Foto 5: Es necesario pintar el establecimiento ya que perdió su color por las implementaciones del tiempo.



Foto 6: La parte de arriba de los lavamanos fue instalada erróneamente lo que hace que el agua se repose. Los accesorios de la parte de atrás de los lavamanos tiene fuga.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

