

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ASTILLERITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0039-43	FECHA:	23/04/2025



Foto 1: SE APRECIA EL ESTADO DEL CERCO QUE DA A LA CALLE



Foto 2: SE OBSERVA EL PAREDON QUE DIVIDE LA ESCUELA Y LA CALLE




Foto 3: SE OBSERVA EL PORTON EN MAL ESTADO



Foto 4: CERCO EN MAL ESTADO POR LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

