



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-0055-42	FECHA:	6/1/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PISO



Foto 4: MURO PERIMETRAL (LEVANTADO CON BLOCK)



Foto 5: CERCO O MURO PERIMETRAL (TUBO GALVANIZADO Y MALLA)

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.

	
---	--