



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Laguna Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-1120-42	FECHA:	8/1/2025



Foto 1: CUBIERTA DE TECHO



Foto 2: ESTRUCTURA DEL TECHO




Foto 3: PUERTAS



Foto 4: CUNETA DE CONCRETO





Foto 5: PINTURA DE MURO EN EXTERIOR E INTERIOR



Foto 6: MANTENIMIENTO A PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	San Carlos Alzatate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Laguna Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-1120-42	FECHA:	8/1/2025



Foto 7: LOSA DE PATIO



Foto 8: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 9: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A DEPOSITO DE AGUA



Foto 10: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

