

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO EL BARRIALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL BARRIALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-1387-43	FECHA:	6/01/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA (CAMBIO DE 410 M2 DE LAMINA ANTIGUA POR LAMINA TROQUELADA CAL.26)



PINTAR 150 METROS LINEALES CON PINTURA DE TECHO CON PINTURA ANTICORROSICA



Foto 3: VENTANAS (SUSTITUCION DE 12 VENTANAS METALICAS CON VIDRIOS EN MAL ESTADO DE MEDIDAS 3.10 MTS. DE LARGO POR 62 CMS DE ALTO)



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---