

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PINOS ALTOS, ALDEA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0004-42	FECHA:	06/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO (INCLUYE BASE CON MEZCLON).



Foto 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO (INCLUYE BASE, FUNDICIÓN Y ACABADO).



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES.



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

