

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0694-42	FECHA:	8/1/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: TANQUES Y DEPOSITOS DE AGUA



Foto 3: SANITARIOS



Foto 4: PISO



Foto 5: ENERGIA ELECTRICA




Foto 6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Barrios
Firma y sello del Presidente de la OPR



Julio J. Sautral
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

