

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TERRONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0822-42	FECHA:	miércoles, 8 de enero de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABIETADAS



Foto 3: REPARACION PISO DE PATIO (ADOQUÍN)

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

