

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM OLIMPIA MAGDALENA PINTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA RECTA, ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-1112-42	FECHA:	8/01/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABIETADAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICIÓN Y ACABADO



Foto 3: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO COMPLETO (INCLUYE CONTRALLAVE)




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público