

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0005-42	FECHA:	06-01-2025



Foto1: ÁREA DE COCINA EXTERIOR



Foto 2: ÁREA DE COCINA INTERIOR



Foto 3: PUERTA ÁREA DE COCINA




Foto 4: ÁREA EXTERIOR DE COCINA



Foto 5: ÁREA INTERIOR DE COCINA



Foto 6: ÁREA EXTERIOR DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0005-42	FECHA:	06-01-2025



Foto 1: PUERTA EN ÁREA DE BAÑOS



Foto 2: PUERTAS EN ÁREA DE BAÑOS



Foto 3: PUERTA EN ÁREA DE BAÑOS



Foto 4: PUERTA EN ÁREA DE BAÑOS



Foto 5: PUERTA EN ÁREA DE BAÑOS



Foto 6: PUERTA EN ÁREA DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P. DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0005-42	FECHA:	06-01-2025



Foto 1: PISO DE GRANITO EN ÁREA DE COCINA



Foto 2: PISO DE COCINA EN ÁREA DE COCINA




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0005-42	FECHA:	06-01-2025



Foto1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA, VISTA ANTERIOR



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA, VISTA LATERAL





Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA VISTA LATERAL.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0005-42	FECHA:	06-01-2025



Foto 1: CUNETA DE CONCRETO



Foto 2: CUNETA DE CONCRETO



Foto 3: CUNETA DE CONCRETO



Foto 4: CUNETA DE CONCRETO




Foto 5: CUNETA DE CONCRETO




Foto 6: CUNETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0005-42	FECHA:	06-01-2025




Foto1: SERVICIOS SANITARIOS EXTERIOR



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS INTERIOR



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS INTERIOR

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0005-42	FECHA:	06-01-2025



Foto 1: ÁREA ELÉCTRICA DE AULA 1



Foto 2: ÁREA ELÉCTRICA DE AULA 3



Foto 3: ÁREA DE AULA 4 EXTERIOR



Foto 4: ÁREA ELÉCTRICA DE AULA 1



Foto 5: ÁREA DE AULA INTERIOR ELÉCTRICA



Foto 6: ÁREA ELÉCTRICA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PINO DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0005-42	FECHA:	06-01-2025



Foto1: ÁREA EXTERIOR DE AULA 1



Foto 2: PARED EXTERIOR DE AULA 2



Foto 3: PARED INTERIOR DE AULA 1



Foto 4: PARED EXTERIOR DE AULA 1



Foto 5: PARED EXTERIOR DE AULA 2



Foto 6: PARED EXTERIOR DE AULA 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 