

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea El Aguacate	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate, Mataquescuintla, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0008-42	FECHA:	07/01/2025



Renglón 1: Reparación de muro de contención en la parte trasera y frontal de la escuela



Renglón 2: Reparación de cuneta para captación y circulación de agua de lluvia, canal se encuentra azolvado



Renglón 3: Sustitución de portón



Renglón 4: Sustitución de puerta



Renglón 5: Sustitución de losa de patio



Renglón 6: Reparación de sanitarios. Renglón 7: Reparación de red eléctrica de bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

