

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO LOS MAGUEYES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS MAGUEYES ALDEA SAN ANTONIO LAS F
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0009-42	FECHA:	6/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina en área de refacciones y eventos de los niños



Foto 2: Sustrucción de techado en área de refacciones y eventos de los niños



Foto 3: Sustrucción de losa de patio



Foto 4: Sustrucción del sistema eléctrico




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dania Cardero

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público