

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO EL DURAZNITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Duraznito, Aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0015 -42	FECHA:	07 de Enero 2025



Foto 1: LOSA DE PATIO



Foto 2: PISO




Foto 3: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: PUERTA



Foto 5: VENTANA



Foto 6: SERVICIOS DE SANITARIOS Y ACCESORIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amalia maribel zacarias pacheco

Firma y sello del Presidente de la OEP



M. Y.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO EL DURAZNITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Duraznito, Aldea El Terrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0015 -42	FECHA:	07 de Enero 2025



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amalia maribel zacarias pacheco
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

