

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CATALANES ALDEA SAMPAQUISUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0017-42	FECHA:	22/08/2025



Foto1: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 2: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 5. PUERTAS



FOTO 6: MANTENIMIENTO A PORTONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CATALANES ALDEA SAMPAQUISUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0017-42	FECHA:	22/08/2025



Foto 7: MANTENIMIENTO DE BARANDAS



Foto 8 : CUBIERTA DE LAMINA



Foto 9: VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

