

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pajalito, Aldea El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0025-42	FECHA:	18/08/2025



Foto 1: Lamina deteriorada




Foto 2: Chapas totalmente inservibles




Foto 3: Piso en mal estado



Foto 4: Sistema electrico en mal estado




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--