



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Maronchas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0026-42	FECHA:	18/08/2025



Foto 1: Sustrución de estructura de techo



Foto 2: Se observa piso en mal estado



Foto 3: Cuneta deteriorada



Foto 4: Losa de patio dañada



Foto 5: Azulejo deteriorado




Foto 6: Repello deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

