

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserio La Joya Aldea el Pajal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Joya, Aldea el Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0027-42	FECHA:	8/01/2025



Foto 1: Reparación de pared por filtración de agua cubriendo 8 metros lineales de repello cernido por 1 de alto



Foto 2: Sustitución de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de estructura de techo



Foto 4: Sustitución de lamina




Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---