

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sansupo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0032-43	FECHA:	08/01/2025



Foto1: Reparación de losa de patio. (Renglón 1)



Foto 2: Reparación de losa de patio. (Renglón 1)



Foto 3: Reparación y mantenimiento de cisternas / depósitos de agua. Renglón 2



Foto 4: Reparación y mantenimiento de cisternas / depósitos de agua. Renglón 2




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA ALDEA SANSUPO MATAQUESCUINTA, JALAPA, GUATEMALA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA SANSUPO MATAQUESCUINTA, JALAPA, GUATEMALA
---	---