



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CATALANES ALDEA SAMPAQUISUY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0035-43	FECHA:	7/01/2025



Foto: Reparacion y sustitucion de area de cocina (incluye reparacion de pares, estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimenea, etc.)



Foto 2: cambioe instalacion de inodoros(incluye accesorios)



Foto 3: suministro e instalación de torre metalica para deposito de agua y suministro e instalacion de deposito de agua.




Foto 4: Reparación de ventanas




Foto 5: Mantenimiento de piso




Foto:6 cubierta de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

