

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS TUNAS, ALDEA SAMPAQUISYOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0043-43	FECHA:	21/08/2025



Foto 1: PUERTA DE METAL EN MALAS CONDICIONES



Foto 2: ES NECESARIO LA SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL



Foto 3: SE OBSERVA PISO CERAMICO EN MAL ESTADO



Foto 4: CANAL EN PESIMAS CONDICIONES



Foto 5: ES NECESARIO LA SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: SE OBSERVA LOSA DE PATIO EN MALAS CONDICIONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

