

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Tunas, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0045-43	FECHA:	6/01/2025



Foto1: Muro Perimetral en mal Estado



Foto 2: Muro Perimetral en mal Estado



Foto 3: Pintura en mal estado




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Wilson Adolfo	 [Firma]
--	---

Firma y sello del Presidente de la OFE de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público