

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TENOSQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0047-43	FECHA:	6/01/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE TECHO, LIMPIEZA Y PINTURA




Foto 3: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE AULAS, DIRECCIÓN, COCINA Y BODEGA



Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN PISO DE CEMENTO ALIZADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN DE RIPIO, FUNDICIÓN Y TALLADO CON PINTURA EN POLVO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL CON SU CHIMENEA E INSTALACIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresa Antonieta Chayon Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

