

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN NICOLAS, ALDEA SOLEDAD EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0058-43	FECHA:	07/01/2025



Foto1: Se evidencia necesidad de cambio de cubierta ya que la lamina esta en muy mal estado



Foto 2: Requiere cambio de canales ya que estan en mal estado



Foto 3: El muro perimetral se encuentra en mal estado.



Foto 4: El muro de contencion no esta reforzado por lo que es necesario cambiarlo o reforzarlo




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Jose Ramirez Maldonado
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público