

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PAJALITO, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0070-45	FECHA:	6/01/2025



Foto 1: MURO DE CONTENCIÓN DESPLOMADO POR SER RELLENO.



Foto 2: MURO PERIMETRAL EN DETERIORO.



Foto 3: LOSA DE PATIO EN DETERIORO.



Foto 4: REPARACIÓN DE CANALES Y AGUA PLUVIAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA (PILA y ACCESORIOS)




Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Alva

Firma y sello del Presidente de la OPE



R. L. L.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

