



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Doña Bárbara	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cuestilla, Aldea Sansupo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0075-43	FECHA:	6/1/2025




Foto1: Sustición de cubierta de lámina.



Foto 2: Sustitución de canales.



Foto 3: Sustitución de pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 4: Reparacion de estufa rural.



Foto 5: Sustitución de cerco perimetral.



Foto 6: Sustitución de cernido y repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--