

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pino Dulce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0077-45	FECHA:	6 de enero de 2025




Foto 1: Cubierta de lámina. Sustrución de techo deteriorado por lámina aluzinc troquelada, calibre 26, de 10', 11' y 17'.



Foto 2: Cubierta de lámina. Sustrución de techo deteriorado por lámina aluzinc troquelada, calibre 26, de 10', 11' y 17'.



Foto 3: Cubierta de lámina. Sustrución de techo deteriorado por lámina aluzinc troquelada, calibre 26, de 10', 11' y 17'.



Foto 4: Puertas. Reparación y/o mantenimiento (desmontar, lijar o sustituir áreas oxidadas, limpiar, pintar y aplicar lubricante).



Foto 5: Puertas. Reparación y/o mantenimiento (desmontar, lijar o sustituir áreas oxidadas, limpiar, pintar y aplicar lubricante).



Foto 6: Puertas. Reparación y/o mantenimiento (desmontar, lijar o sustituir áreas oxidadas, limpiar, pintar y aplicar lubricante).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Thelma Carlota Jimenez Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pino Dulce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0077-45	FECHA:	6/01/2025




Foto 7: Canales y bajadas de agua pluvial. Sustruir el sistema deteriorado por canales y accesorios PVC.



Foto 8: Canales y bajadas de agua pluvia. Sustruir el sistema deteriorado por canales y accesorios PVC.



Foto 9: Pinturas en muros interior y exterior. Aplicar pintura azul y/o celeste para rejuvenecer áreas sin pintar o con escasa pintura.



Foto 10: Pinturas en muros interior y exterior. Aplicar pintura azul y/o celeste para rejuvenecer áreas sin pintar o con escasa pintura.




Foto 11: Mantenimiento a portones. Sustrución de portón vulnerado por otro de mayor seguridad.




Foto 12: Mantenimiento a portones. Sustrución de portón vulnerado por otro de mayor seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Thelma Carlota Jimenez LOPEZ

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Carmen Agustín Herrera Jacobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0077-45	FECHA:	6/01/2025



Foto 13: Reparación de red de drenajes y red de agua potable (reposición de pila y mantenimiento a red de desfogue de aguas servidas).



Foto 14: Reparación de red de drenajes y red de agua potable (reposición de pila y mantenimiento a red de desfogue de aguas servidas).



Foto 15: Cerco o muro perimetral. Reemplazo de muro proclive a colapsar o derrumbarse por otro mejor sujetado o de mayor seguridad.



Foto 16: Cerco o muro perimetral. Reemplazo de muro proclive a colapsar o derrumbarse por otro mejor sujetado o de mayor seguridad.



Foto 17: Losa de patio. Restitución de áreas con presencia de maleza y mejora en espacio tridimensional para garantizar la inclusividad al facilitar el acceso a personas con capacidades diferentes.



Foto 18: Losa de patio. Restitución de áreas con presencia de maleza y mejora en espacio tridimensional para garantizar la inclusividad al facilitar el acceso a personas con capacidades diferentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Thelma carlofa Jimenez Lopez

Firma y sello del Presidente de la QRF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

