

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS RODRÍGUEZ, CASERÍO EL REFUGIO, ALD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0083-43	FECHA:	6/01/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 2: SUTITUCIÓN DE PINTURAS DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: SUTITUCIÓN DE PINTURA DE MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE ENTRADA




Foto 5: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LOS RODRÍGUEZ, CASERÍO EL REFUGIO, ALD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0083-43	FECHA:	6/01/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 8: SUSTITUCION DE CHIMENEA DEL AREA DE COCINA



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE CHIMENEA AREA DE COCINA



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE REPELLO




Foto 11:





FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

