



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sansupo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0088-42	FECHA:	6/1/2025



Foto 1: sustitución de vidrios en ventanas.




Foto 2: sustitución de pintura en aulas.



Foto 3: Reparación del porton.



Foto 4: sustitución de losa de patio.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

ALDEA SANSUPO
CONSEJO DE
PADRES DE FAMILIA
MATAQUESCUINTLA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL 1001
DIRECCION
MATAQUESCUINTLA, JALISCO