

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTA MARTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Marta, Aldea Joya del Mora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0091-42	FECHA:	6/01/2025



Foto 1: Se observa porton en mal estado



Foto 2: Se observa muro en mal estado

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victor de Jesus Puac Ibañez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

