

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS x

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Morrito, Aldea Sampaquisoy, Mataquescuintla, Jalisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0103-45	FECHA:	7/01/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de un servicio sanitario



Foto 4: Sustitución de 2 láminas rotas



Foto 5: Sustitución de pintura de las aulas del establecimiento.



Foto 6: Sustitución de un servicio Sanitario en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público