

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO, ALDEA SAN JOSE LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0112-42	FECHA:	25/10/2025



cerco o muro perimetral



sustitucion de cerco



cerco perimetral



piso



piso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glodin Yarnit Rymen
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

