

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO SAN ANASTASIO, A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANASTASIO, ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0113-43	FECHA:	7/01/2025



Foto 1: LIMPIEZA Y PINTURA DE CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MANIJA DE PUERTA CON CHAPA



Foto 3: LIMPIEZA DE VENTANAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PINTURA BASE ACEITE PAREDES EXTERIORES Y ZÓCALO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE DRENAJE DE AGUAS GRISAS INCLUYE ZANJAS TUBOS Y ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO SAN ANASTASIO, A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANASTASIO, ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0113-43	FECHA:	7/01/2025

 Foto 7: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA	 Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---