

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO EL ALTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ALTO, ALDEA SAMORORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0114-42	FECHA:	29/10/2025



Foto 1: REPARACIÓN DE PUERTA DE LA COCINA



Foto 2: REPARACIÓN DE VENTANA DE LA COCINA



Foto 3: CUNETA DE CONCRETO



Foto 4: PINTURA DE MUROS Y 3 AULAS



Foto 5: LOSA DE PATIO



Foto 6: CERCO O MURO PERIMETRAL



FOTO 7: REPARACION DE REPELLO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Maria Yolanda Parich
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

