

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERÍO EL NARANJO, ALD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NARANJO, ALDEA EL TERRERO, MATAQUESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0115-42	FECHA:	8/05/2025



Foto 1: Cubierta de lamina con grietas y en estado inservible.



Foto 2: estructura de techo en mas estado casi en su totalidad



Foto 3: Losa con ritas y desniveles por desgaste.



Foto 4: Hornillas y su estructura en estado que impide que cumplan con su función.



Foto 5: Sustitución y reparación de paredes en estado fragil y con grietas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcia Berninguez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

