



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Caserio El Durazno, Aldea San Miguel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Durazno, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0117-42	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Sustrucción de piso



Foto 2: Mantenimiento de 6 puertas

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romeo Ruiz Matias

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

