

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joyas del Cedro
ESTABLECIMIENTO	21-07-0249-43	FECHA:	7/01/2025



Foto1: Sustrucción de muro perimetral



Foto 2: Sustrucción de losa de patio.



Foto 3: reparación de estufa rural.



Foto 4: Reparación de porton.




Foto 5: Reparación de sanitarios.



Foto 6: Sustrucción de vidrios de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rayna Teresa Pérez

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



UBICACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Joyas del Cedro
ESTABLECIMIENTO	21-07-0249-43	FECHA:	7/01/2025



Foto 7: Reposición de chapas en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Teresa Pérez P.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

