

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DESMONTE, ALDEA SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0323-43	FECHA:	miércoles, 8 de enero de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS EN AREA DE BAÑO




Foto 3: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PORTON

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

