

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CONDOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0002-42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO POR PISO CERÁMICO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO POR VENTANAS DE PVC CORREDIZAS MAS INSTALACIÓN DE VIDRIO



Foto 5: MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES MAS INSTALACIÓN DE CANAL EN TECHO CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE




Foto 6: MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 MAS INTALACIÓN DE CANAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial de Parvulos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público