

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MAL PASO, CANTÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0034-43	FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Mejoramiento de muro perimetral tipo block malla por muro perimetral block columnas e intermedias



Foto 4: Mejoramiento de muro perimetral tipo block malla por muro perimetral block columnas e intermedias



Foto 5: Sustrucción de portón de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Magdalena Barrera
MARIA MAGDALENA BARRERA GONZALEZ
Firma y sello del Presidente de la OPE



EDRAS JACOB HERNANDEZ SALGUERO
EDRAS JACOB HERNANDEZ SALGUERO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

