

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Animas Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0035-43	FECHA:	5/09/2025




Foto: Mejoramiento de pared de block columnas e intermedias



Foto; Sustitución de torta de concreto liso



Foto: Mejoramiento de muro perimetral




Foto: Ampliación de techo



Foto: Mejoramiento de torta de concreto



Foto: Mejoramiento de torta rustica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Animas Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0035-43	FECHA:	5/09/2025



Foto: Mejoramiento de acometida eléctrica




Foto: Instalación de tomacorrientes



Foto: Instalación de unidades de luz




Foto: Mejoramiento de muro perimetral

Foto:

Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público