



Ministerio de Educación
SITUACIÓN DE EFICIENCIA
DETERMINADAS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JICARO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0036-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Área a intervenir de cancha polideportiva, vista desde el poniente al oriente



Foto 2: Área a intervenir de cancha polideportiva, vista desde el oriente al poniente



Foto 3: Vista panorámica del escenario, el cual se le va a colocar piso antideslizante y fachaleta, ambos de cerámica. Se muestra en recuadro amarillo el área a intervenir.




Foto 4: Vista lateral del escenario, el cual se le va a colocar piso antideslizante y fachaleta, ambos de cerámica. Se muestra en recuadro amarillo el área a intervenir.




Foto 5: Vista panorámica de la dirección y 1 aula, donde se reforzarán las bases de las columnas. En total son 4 en este módulo y 1 base en corredor anexo.



Foto 6: Vista de base de columnas a reforzar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elda Vinora Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público