

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS COMUNES CANTON EL PEÑON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0039-43	FECHA:	06/06/2025



SANITARIOS EN MAL ESTADO Y TUBERIA TAPADA



PAREDES CON HUMEDAD Y SIN PINTURA



FOSA SEPTICA REBALSANDO



TUBERIA Y CABLEADO EN MAL ESTADO



TINACO CON FUGAS



TINACO SIN RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

